

05 UTASÍTÁS ÜVEG- ÉS TÖRÉKENY FELÜLETEK KEZELÉSÉRE MINTA

1. A program célja:

Az utasítás célja leírni azokat a tevékenységeket, melyek biztosítják, hogy az üvegfelületek és egyéb törhető anyagok megfelelő épségben legyenek annak érdekében, hogy megakadályozzuk a törésből származó idegen anyag szennyeződéseket.

2. Alkalmazási terület:

A vállalkozás telephelyén található üvegfelületek, és kemény törhető műanyagok, kerámia felületek.

3. Hivatkozások:

Általános veszélyelemzés, kockázatelemzés.

4. A program tartalma:

A program bevezetéséért és működtetéséért felelős vezető:.....

Az utasítás betartása minden dolgozó kötelessége.

4.1. Üvegfelületek kezelése

A vállalkozás gyártási területén a termékekre potenciális veszélyforrást jelentő törhető üvegtárgyak, törhető kemény műanyag és törékeny szerelvények (pl. kerámiából készült elemek) alkalmazását lehetőség szerint kerülni kell.

A közvetlen üvegvészély megelőzése érdekében a termelő és tároló területeken, a mennyezeten törhetetlen műanyagburával fedett világítótesteket, illetve törésálló fólia bevonattal fedett üvegtáblákat kell alkalmazni.

A gyártási területen levő törékeny anyagokat nyilvántartási jegyzéken tartjuk nyilván. A nyilvántartás lehet lista vagy helyszínrajz, a törékeny anyagok helyének bejelölésével.

Minden műszak kezdetekor a felelős vezetőnek szemrevételezéssel meg kell győződnie a védelemmel ellátott világítótestek, és egyéb üveg eszközök, berendezések üveg részeinek, valamint a törhető műanyag részek épségéről, és ezt a Napi ellenőrzési lap nevű formanyomtatványon dokumentálni kell.

Hiba észlelése esetén a felelős vezető köteles azonnal értesíteni az illetékes szerelőt, aki intézkedik a sérült üveg, vagy műanyag tárgyak azonnali eltávolításáról, illetve cseréjéről.

Csere után a cserét végző dolgozó a sérült részeket köteles azonnal a törött üveg gyűjtésére kijelölt, üzemi területtől elkülönített tárolóba vinni.

Törés észlelésekor a műszakvezető köteles megvizsgálni, hogy fennáll-e a termék üveggel való szennyeződésének lehetősége. Amennyiben az üvegszennyeződés veszélye nem zárható ki egyértelműen, úgy kötetes a terméket a törés bekövetkeztétől az utolsó üvegtörés mentes észlelésig visszamenőleg zároltatni.

Műszak közben a dolgozóknak kötelességük figyelemmel kísérni a védelemmel ellátott világítótestek és egyéb üvegek, műanyagok épségét. Amennyiben sérülést, illetve törést észlelnek, akkor azt a felelős vezetőnek haladéktalanul jelenteniük kell.

A törés észlelése után a következő lépések megtétele szükséges, a felsorolás sorrendjében:

- a termelés leállítása
- az érintett területen a mozgás korlátozása
- a feltételezhetően üveggel szennyeződött anyag (nyersanyag, adalékanyag, termék) zárolása
- jelentéstétel a vezetés felé
- az eltört üveg, vagy műanyag darabok összetakarítása, a szennyeződött takarítóeszköz tisztítása, vagy leselejtezése
- a törött üveg, műanyag biztonságos eltávolítása a területről
- a sérült tárgy kijavítása, vagy cseréje
- a személyzet védőöltözetének ellenőrzése (beleértve a lábbelit is), cseréje
- esetleírás/ jelentés készítése
- a termelés újraindításának engedélyezése a felelős vezető által

5. Kapcsolódó dokumentumok

[08 NAPI ELLENŐRZÉSI LAP ÚRLAPMINTA](#)

[TÖRÉKENY ANYAG NYILVÁNTARTÁSI JEGYZÉK, TÖRÉSÉNEK NYILVÁNTARTÁSA](#)